
EC(C) 85
E(C)C 85 Ro 1
ECH 81 Rö 2
EBF 89 Rö 3
EM 84 Rö 4
EC(C)83
E(C)C83 Rö 5
EL 84 Rö 6
EL 84 Rö 7
Spannungen mit Instrument
40 KOhm/V gegen Masse in Stellung UW
LOEWE OPTA
Luna-Stereo 5741W
Luna-Phono-Stereo 5751W
PE 66.
Ausgabe: 1
AUS
Stereo
TA
HI-FI
LW
Sp
MW
Bass
KW
FA
UW
Tastatur von unten gesehen. Kontakte in Stellung LW
ZF-Platte von oben gesehen
ECH 81
EBF 89
Achtung!
Zugang zu Tastaturschiebern: Beide Schrauben lösen ZF-Teil nach hinten herausklappen
UKW-Teil
Meßpunkt G
ECC 85
Bar.
Osz.
Verkr.
Frequ.
UW
KW
MW
LW
TA-Eingang mit Messpunkten.
Ferrit-Antenne
Stereo-Fassung
Röhreneinfassung von unten gesehen
Keramik 500 V~
Kunstf. 500 V~
Papier 500 V~
Papier oder Keramik 500 V~
LOEW-00288